



UNIVERSAL CABLE DUAL CONTROLS

Tekst en uitleg waarom wij producten niet meer inbouwen,

Er zijn verschillende redenen waarom producten niet meer word ingebouwd,

- De producten die ouder dan 14 jaar zijn voldoen niet meer aan de normen en eisen van huidige tijd.
- Er is gebleken dat het product niet voldoet om zo lang mee te gaan en dat er gevaarlijke gebreken kunnen ontstaan zowel aan de bijrijders kant als aan de bestuurders kant door bijvoorbeeld staal vermoeidheid.

Vandaar ook dat de nieuwe varianten dubbele bedieningen en supplementen op vele punten zijn aangepast om dit te voorkomen,


- Peheja en onze inbouw dealers moeten zicht aan de TÜV keuring, eisen en normen houden om de kwaliteit en veiligheid te kunnen waarborgen.

De reden hiervoor is dat er verantwoorde bedrijfsvoering gevoerd moet worden vanuit de Nederlandse wet, (ook al is deze in gebreken omtrent de keuringen van de dubbele bediening in Nederland). In de rest van de Europese landen is deze keuring namelijk wel verplicht. Het is namelijk een veiligheid product.


Vandaar vragen wij om uw begrip, mocht deze situatie zich voor doen.



1.0



2.0



3.0



De dubbele bedieningen worden niet meer ingebouwd door ons als een van de volgende dingen aanwezig is.

- Als het Utje recht op de arm is gelast. (zie foto 1.0)
- De bussen dikker zijn dan 27 mm. (Zie foto 2.0)
- Als de paal rondom gelast is. (Zie foto 3.0)
- Kastrollen en klemmen zoals hieronder. (Zie foto 4.0)

4.0

